

S'està treballant per resoldre les dues incidències que hi hagut aquest matí als dos marges del riu



Arquímedes

+ [1]

El temporal ha comportat incidències en el mur proper al riu Congost. Aquest matí s'han produït dues incidències al voltant del riu Congost al seu pas per Granollers, de les quals s'estan ocupant personal del Consorci Besòs-Tordera, Drenatges Urbans i l'Ajuntament de Granollers.

Aquestes afectacions han estat conseqüència de l'extraordinari cabal del riu Congost de més de 300 m³ per segon, unit al fet que el riu està suportant cabals molts elevats des que ha començat l'episodi del temporal Gloria.

La primera de les incidències s'ha produït al marge dret del riu, a l'altura del gual del carrer d'Arquímedes, on han caigut uns 50 m del mur de formigó, a causa de l'erosió. Es tracta d'un mur construït en la dècada dels anys setanta. Per evitar problemes afegits, el passeig fluvial està tallat en sentit sud des del gual del carrer Arquímedes. A més, atenent el pronòstic que indica més pluja per a aquesta tarda, es posarà rocalla de grans dimensions perquè faci de pantalla i desviï el cabal cap al centre de la llera del riu. Aquesta mesura ajudarà també a evitar que es malmeti el col·lector d'aigües residuals que passa per sota del passeig fluvial.

La segona de les incidències s'ha registrat al marge esquerre del riu, a l'altura del camp de futbol de Palou, on s'ha produït un esvoranc de 5 m de llarg x 2 m d'amplada, també a causa de l'erosió. En aquest cas es tancarà de manera immediata amb grava, també per protegir l'altre col·lector d'aigües residuals que passa pel passeig fluvial.

Les actuacions que ha portat a terme l'Ajuntament de Granollers en els últims anys per contenir les avingudes d'aigua han funcionat, tot i l'extraordinari cabal del riu. És el cas, per exemple, de la reconstrucció d'un talús que es va fer la tardor passada a l'altura de la depuradora i de l'espai natural de Can Cabanyes, on s'hi va instal·lar una malla amb diferents

espècies de ribera.

Des de les inundacions de 1994 aquest és l'episodi més important de cabal acumulat que ha suportat el riu Congost.

De nou, s'insisteix a la ciutadania perquè no s'acosti al riu ni al passeig fluvial, com a mesura de prevenció.

Galeria de fotos

-



[2]

-



Maps)

[3]

-



que no s'hi apropi

[4]

El temporal ha comportat incidències en el mur proper al riu Congost

// S'ha separat la Galeria d'imatges corresponent al uploader d'imatges propi del content type,
//dels "nodes reference" als continguts de "Galeria d'imatges" pre-existents. ?> // Uploader
d'imatges ?> // "Nodes reference" a les Galeries d'imatges ?>

comunicacio@ajuntament.granollers.cat

URL d'origen:<https://www.granollers.cat/noticies/sala-de-premsa/sest%C3%A0-treballant-resoldre-les-dues-incid%C3%A8ncies-que-hi-hagut-aquest-mat%C3%AD-als>

Enllaços

[1] https://www.granollers.cat/sites/default/files/noticia/2020/01/whatsapp_image_2020-01-22_at_11.47.44.jpeg [2] <https://www.granollers.cat/sites/default/files/noticia/2020/01/mapapalou.jpg>
[3] https://www.granollers.cat/sites/default/files/noticia/2020/01/whatsapp_image_2020-01-22_at_12.01.30.jpeg [4]
https://www.granollers.cat/sites/default/files/noticia/2020/01/whatsapp_image_2020-01-22_at_12.01.31.jpeg