

## Danys causats per l'explosió (1) –Edificis–

La bomba d'Hiroshima va explotar 600 metres per sobre d'aquest edifici.

La pressió era immensa, 19 tones por metre quadrat a 500 metres de l'hipocentre.



### Àrea de l'hipocentre en runes (Hiroshima)

L'Hospital Shima es trobava directament sota l'hipocentre. Les parets d'un metre de gruix van sucumbir a la potent explosió de la bomba. Només van quedar dempeus la finestra circular i els pilars de l'entrada com a testimonis de l'edifici ara enrunat.

Novembre de 1945

L'hipocentre, Hospital Shima

Fotografia: Exèrcit dels EUA

Cortesía del Museu Memorial de la Pau d'Hiroshima

L'Escola Nacional Shiroyama era a 500 metres de l'hipocentre. L'estructura de l'edifici de 3 pisos de formigó armat va restar dempeus després del bombardeig. Més endavant, debilitat per l'explosió, es va esfondrar.



### Escola Nacional Shiroyama (Nagasaki)

Aquesta escola de primària va perdre 1.400 infants, 31 mestres i 105 estudiants mobilitzats.

1945

500 m de l'hipocentre

Fotografia: Exèrcit dels EUA

Cortesía del Museu de la Bomba Atòmica de Nagasaki